

## Клеммы, штепсели, контактные гнезда, зажимы и штыри

РД-1, РД1-1		ВД1, ВД1-1	
			
Функциональное назначение:	розетка	Функциональное назначение:	вилка
Способ монтажа:	пайка на кабель	Способ монтажа:	пайка на кабель
Количество контактов:	2	Количество контактов:	2
Сопротивление изолятора не менее, мОм:	1000	Сопротивление изолятора не менее, мОм:	1000
Покрывание контактов:	химникель	Покрывание контактов:	химникель
Сопротивление контактов не более, Ом:	0.01	Сопротивление контактов не более, Ом:	0.01
Рабочее напряжение, В:	250	Рабочее напряжение, В:	250
Рабочая температура, °С:	-60...100	Рабочая температура, °С:	-60...100
ЗМЗ, ЗМП		КП-1А, КП-1Б	
			
Функциональное назначение:	клемма приборная	Функциональное назначение:	клемма приборная с лепестком
Количество контактов:	1	Количество контактов:	1
Сопротивление изолятора не менее, мОм:	5000	Сопротивление изолятора не менее, мОм:	5000
Покрывание контактов:	химникель	Покрывание контактов:	химникель
Рабочая температура, °С:	-60...100	Рабочая температура, °С:	-60...100
Ш1,6	Г4,0	ГИ1,2	
			
Штырь кабельный на 1,6мм	Гнездо приборное на 4,0мм	Гнездо приборное на 1,2мм	
ГИ-4	Г1,6	Ш-4,0, Ш4-2, ШП4-2	
			
Гнездо приборное на 4,0мм	Гнездо приборное на 1,6мм	Штыри на 4,0мм	