



0,022			9	12
0,047				
0,068		17	10	13
0,10		20	11	14
0,15				15
0,22		24	13	17
0,33			15	20
0,0010				
0,0015		13	4	6
0,0022				
0,0033			5	7
0,0047		12	6	9
0,0068				
0,010		15	7	10
0,015	400		9	12
0,022		17		
0,033			10	13
0,047		20		
0,068			12	15
0,10		24		17
0,15			13	18
0,00047; 0,00068			5	7
0,0010				
0,0015		13	6	8
0,0022				
0,0033			7	10
0,0047				
0,0068		15	8	
0,010			9	12
0,015	630	17		
0,022			11	13
0,033		20	13	15
0,047			14	16
0,068		24		17
0,10			16	21